

BÅRDESØ VVS OG OLIEFYRSSERVICE
A/S
Bårdesøvej 141
5450 Otterup

Vandanalyse

65774

Analysedato: 25-04-2013

Kundennummer: 1759000
Vandprøve af: Afg.Vandværk
Aftappet den: 21-04-2013
Aftappet i: SHK-flaske

Aftappet hos:
Tørresø Strands Vandværk
Skibhusvej 88
5000 Odense C

Bestanddel eller egenskab	Resultat	Vand-kvalitets-krav*	Bestanddel eller egenskab	Resultat	Vand-kvalitets-krav*
Farve	Farveløs	5	Ammonium	<0,05 mg/l	0,05
Klarhed	Klar		Nitrit	<0,01 mg/l	0,01
Lugt	Ingen		Nitrat	- mg/l	50
Smag	-		Klorid	- mg/l	250
Bundfald	Intet		Sulfat	- mg/l	250
Reaktionstal, pH	7,50	7,0-8,0	Kiselsyre	- mg/l	
Turbiditet	- FTU	0,3	Fluorid	- mg/l	1,5
Permanganattal	- mg/l		Total fosfor	- mg/l	0,15
Fri kulsyre	- mg/l		Ledningsevne	- µS/cm	
Bikarbonat	- mg/l	> 100	- målt ved	- °C	
Kalkaggressiv kulsyre	- mg/l	2	UV-transmission [1 cm]	- %	
Jern	- mg/l	0,1	p-værdi	-	
Mangan	- mg/l	0,02	Phosphat	- mg/l	0,15
Filtreringsprøve:			Kationer	- mval/l	
Jern	- mg/l		Anioner	- mval/l	
Farve	- mg Pt/l				
Klarhed	-				
Bikarbonathårdhed	- °dH		Særlige bemærkninger:		
Mineralhårdhed	- °dH				
Total hårdhed	- °dH				
Alkalibikarbonat	- mg/l				
Calcium	- mg/l				
Magnesium	- mg/l	50			

Analysen er udført til intern brug og fremsendes kun til orientering. Anden anvendelse er uden ansvar.

Analysen tager ikke stilling til vandets bakteriologiske beskaffenhed.

* Værdi ved afgang fra vandværk. Værdierne stammer fra Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007.

i.m. = ikke målelig

u.d. = under detektionsgrænsen